

# 技术服务机构信息公开表

( 2021 年度核查)

一、技术服务机构基本信息				
技术服务机构名称	上海市环境科学研究院			
统一社会信用代码	123100004250036025	法定代表人	蒋长敏	
注册资金	2767 万元	办公场所	上海市钦州路 508 号	
联系人	胡静	联系方式 (电话、email)	64085119; hjsaes@163.com	
二、技术服务机构内部管理情况				
内部质量管理措施	<p>1、该机构制定并实施了《核查技术委员会管理办法》，设立核查技术委员会，对该机构碳排放核查工作的质量进行管理，包括管理制度审议、员工工作能力评定、质量事故认定、报告质量评优等；</p> <p>2、该机构制定并实施了《核查项目管理办法》，对项目策划、任务分配、项目实施、项目审核与验收制定了相应的管理制度，为碳排放核查项目的质量提供制度保障；</p> <p>3、该机构制定并实施《核查质量事故管理办法》、《不符合、纠正与预防措施程序》对实施碳核查项目所发生的各类质量事故进行界定和规定，并采取纠正和预防措施，防止不符合的重现或发生；</p> <p>4、该机构制定并实施《核查人员监视管理程序》、《工作绩效考核管理制度》，明确核查人员的工作绩效管理方式，监视和衡量核查人员的表现，提升核查人员工作质量；</p> <p>5、该机构制定并实施《客户满意度调查管理程序》，了解受核查组织对核查服务总体质量的满意程度，评价和持续改进本机构核查水平和服务质量，更好的满足国家及本市相关管理机构要求。</p>			
公正性管理措施	<p>1、该机构制定并实施了《管理委员会章程暨公正性管理程序》，设立由各利益方均衡组成的管理委员会，对碳核查运作的公正性实施监督，并有权对其核查活动中的不当行为向有关管理部门直接通报；</p> <p>2、该机构制定并实施《工作礼仪及行为规范要求程序》和《信息的公开与保密管理程序》，对现场行为规范要求进行规定，明确碳核查项目的信息公开和保密规定，并要求核查人员现场签署《保密与公正性声明》，对核查工作的公正性和保密性做出承诺；</p> <p>3、该机构制定并实施《申诉、投诉与争议的接收与处理程序》和《客户满意度调查管理程序》，对公正性和可能的利益冲突进行管理，确保核查活动的公正、客观。</p>			
不良记录	无			
三、核查工作及时性和工作质量				
序号	重点排放单位名称	统一社会信用代码/组织机构代码	核查及时性 (填写及时或不及及时)	核查质量 (如符合要求填写符合，如不符合要求，简述不符合的具体内容)

				1 重点排放单位基本情况	2 核算边界	3 核算方法	4 核算数据	5 质量控制和文件存档	6 数据质量控制计划及执行	7 其他内容
1	中国石化上海石油化工有限公司	91310000132212291W	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	上海华谊能源化工有限公司	91310112132284914U	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	上海氯碱化工股份有限公司	91310000607200180E	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
4	上海化学工业区工业气体有限公司	913100007333773231	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
5	科思创聚合物(中国)有限公司	913100007109365242	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
6	巴斯夫化工有限公司	91310000710937834B	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
7	上海巴斯夫聚氨酯有限公司	91310000710936612G	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
8	远纺工业(上海)有限公司	913100006073596427	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
9	亚东石化(上海)有限公司	91310000710936380G	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
10	赢创特种化学(上海)有限公司	91310000766462540L	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
11	上海元邦化工制造有限公司	75149490-2	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
12	罗姆化学(上海)有限公司	91310000MA1HQDP00B	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
13	英威达尼龙化工(中国)有限公司	91310000060899994C	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
14	上海中石化三井弹性体有限公司	596423505	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
15	上海抚佳精细化工有限公司	91310116662495241T	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
16	巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司	91310115767242582D	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
17	上海华谊新材料有限公司	913101200678100408	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
18	盛联精密气体(上海)有限公司	913101157362171814	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
19	明尼苏达矿业制造特殊材料(上	91310000662410025C	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合

	海)有限公司								
<p>共出具 19 份《核查结论》。其中： 19 份合格， 0 份不合格，合格率 100 %。</p> <p>《核查结论》不合格情况如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 重点排放单位基本情况核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 核算边界的核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 核算方法的核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 核算数据的核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 质量控制和文件存档的核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 数据质量控制计划及执行的核查存在不合格的 0 份；</li> <li>- 其他内容的核查存在不合格的 0 份。</li> </ul>									