

技术服务机构信息公开表

(2019年度核查)

一、技术服务机构基本信息										
技术服务机构名称	上海市节能减排中心有限公司									
统一社会信用代码	91310101557477009W	法定代表人						孙蔚		
注册资金	人民币3000万元整	办公场所						上海市黄浦区威海路128号7楼		
联系人	金颖	联系方式（电话、email）						13774235095 yingjin@sicc.sh.cn		
二、技术服务机构内部管理情况										
内部质量管理措施	上海市节能减排中心制定了《碳核查业务质量管理手册》，包括《碳核查项目管理制度》、《人员能力管理制度》、《文件和记录管理制度》、《档案管理制度》、《不符合及纠正措施处理制度》、《公正性管理制度》、《保密管理制度》等8项内部管理制度。									
公正性管理措施	上海市节能减排中心制定了《公正性管理制度》，从制度层面、组织层面、项目层面三个层级对人员、项目实施公正性管理。									
不良记录										
三、核查工作及时性和工作质量										
序号	重点排放单位名称	统一社会信用代码/组织机构代码	核查及时性 (填写及时或不及时)	核查质量 (如符合要求填写符合，如不符合要求，简述不符合的具体内容)						
				1 重点排放单位基本情况	2 核算边界	3 核算方法	4 核算数据	5 质量控制和文件存档	6 数据质量控制计划及执行	7 其他内容
1	中国货运航空有限公司	913100006311731353	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	上海实达精密不锈钢有限公司	913100006073458659	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	宝钢日铁汽车板有限公司	91310000717851785T	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
4	宝武炭材料科技有限公司	91310113132230684W	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
5	春秋航空股份有限公司	9131000076839377X5	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
6	宝钢特钢有限公司	913101135904186684	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
7	上海航空有限公司	91310000552935955M	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
8	上海国际机场股份有限公司	91310000134616599A	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
9	金鹏航空股份有限公司	913100007411858237	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
10	上海机场(集团)有限公司(虹桥国际机场)	91310000833457726F	及时	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合

11	中国东方航空股份有限公司	913100007416029816	及时	符合						
12	宝武特种冶金有限公司	91310113MA1GMWN23K	及时	符合						
13	宝钢特钢长材有限公司	91310113MA1GK9CA5G	及时	符合						
14	宝山钢铁股份有限公司	91310000631696382C	及时	符合						
15	上海吉祥航空股份有限公司	913100007867226104	及时	符合						

共出具 份《核查结论》其中：15 份合格，0 份不合格，合格率 100%。

《核查结论》不合格情况如下：

- 重点排放单位基本情况核查存在不合格的 0 份；
- 核算边界的核查存在不合格的 0 份；
- 核算方法的核查存在不合格的 0 份；
- 核算数据的核查存在不合格的 0 份；
- 质量控制和文件存档的核查存在不合格的 0 份；
- 数据质量控制计划及执行的核查存在不合格的 0 份；
- 其他内容的核查存在不合格的 0 份。

附：

1. 技术服务机构内部质量管理相关文件
2. 技术服务机构《年度公正性自查报告》